

Fotos Bestand



Foto 03 Achse 28:
Die gesamten Hölzer an der Traufe sind erheblich geschädigt.
Untersuchung ALS 1



Foto 07 Achse 63:
Der Sparren ist ausgenommen. Die Zerrbalken wurden derart ergänzt, dass die Sparren nur noch auf kurzen Stichbalken aufstehen. Die Schwelle und die Stichbalken sind stark geschädigt.
Untersuchung ALS 2



Verbrauchte Türen und Bodenbeläge, keine Barrierefreiheit



Verbrauchte Türen Böden



Platzmangel Lehrerzimmer



Historische Elektrik



Decke über OG



Abstützung Decke über OG



Wasserschäden Decke