Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig - Obere Kirchgasse 7 97318 Kitzingen

Stadt Kitzingen

- Stadtkämmerei -

Kaiserstraße 13/15

97318 Kitzingen

0 6. Dez. 2018

Obere Kirchgasse 7 97318 Kitzingen Telefon: 09321/7177

E-Mail: pg.kitzingen@bistum-wuerzburg.de

Kitzingen, 05. Dezember 2018

Zuschuss zur Außenrenovierung der Kreuzkapelle Kitzingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir um einen Zuschuss zu der Maßnahme

Außenrenovierung der Kirche "Hl. Kreuz" in Kitzingen-Etwashausen.

In Vertretung der Kirchenverwaltung und Geistl. Pfründepflegestiftung

Gerhard Spöckl

Pfarrer

Anlagen:

Sachlicher Bericht (Maßnahmenbeschreibung)

Finanzierungsplan

+		1		-	N 0045	N 0040	
	Kostengruppen (DIN 276)	Int. Nr. Gewerke	Geplante M a ß n a h m e n (Schwerpunkte)	netto:	Nov. 2015 brutto	Nov. 2018 Brutto	
					27440	Diate	
)	Bauwerk - Baukonstruktion						
-	Leistungsbereiche nach StLB	<del>                                     </del>					
	Leistungsbereiche nach oleb	† †					
000	Sicherheitseinrichtungen - Baustelleneinrichtung	unterschiedl. Gewerke	Baustellenenrichtung allgemein (WC, Baustrom, Bauwasser, Waschstelle, Mannschaftscontainer, etc.);	9.138,80 €	22.892,39 €	25.753,94 €	2.69
1		1 !	Baustelleneinrichtung Schutzabdeckungen Gebäude (Kirchenfenster, Naturstein, Traufstreifen etc.);	2.915,00 €		20.700,04 €	2,00
1	•	1 i	Baustelleneinrichtung Vorplatz Kirche;	7.183,50 €			-
		1	(Vorhaltung 30 Wo);	7.103,30 €			-
				1	i		
:001	Gerüstarbeiten	Gerüstbauer	Arbeits-/Schutzgerüst Wand Langhaus, Chorraum;	43.239,70 €	66.925,24 €	75.290,90 €	7,85
			(Gesamtfläche Gerüst bis Traufe Kirchturm 1130,00 m2; angesetzte Standzeit ges. 26 Wo.)	i		•	
			Arbeits-/Schutzgerüst Kuppeldach;	13.000,00 €			
			(angesetzte Standzeit ges. 16 Wo., kein Aufzug angedacht)				
002	Erdarbeiten	Rohbauer	Aushub-/Verlegearbeiten Hausanschluss Elektro;	10.772.95 €	12.819,81 €	14.422,29 €	1.50
			Aushub-/Verlegearbeiten Anschluss neue Fallrohre an Grundleitungen;	1			1,00
			Aushub-Nerlegearbeiten im Bereich Austausch schadhafter Sockel-Natursteine;	i	i		
			(keine Erneuerung Grundleitungen Regenwasser/ Abwasser etc. geplant)	i i	İ		
			(keine Sanierungsarbeiten Grundmauern/ Fundamente etc. geplant)	ı			
			(keine Neu-Verlegung Traufpflaster geplant)				
012	Maurerarbeiten	Rohbauer	Bohr-/ Verpressarbeiten;	0,00 €	0,00 €	0,00€	0.00
			(siehe Bauabschnitt B; gem. Angabe IB Hußenöder+Merz)		-,,,,	5,00 2	
014	Natur-, Betonwerksteinarbeiten	Steinmetz	Natursteinrestaurierung Fassade	140,000,00,0	400 700 04 6	107.510.10.6	
	Total , Betomenatorial better	Oteninou	(gem. Angabe Fa. Schiller, Steinmetzrestaurator VDR)	140.086,00 €	166.702,34 €	187.540,13 €	19,56
				1			
016	Zimmer- u. Holzbauarbeiten	Zimmerer	Schäden u. statisch notwendige Maßnahmen Dachstuhl Langhaus/Chor/Kirchturm;	50.209,50 €	59.749,31 €	67.217,97 €	7,01
-			(gem. Angabe IB Hußenöder+Merz; Detailabsprachen bei Ausführungsbeginn)	1			
020	Dachdeckungsarbeiten	Dachdecker	Erneuerung Deckunterlage u. Schieferdeckung Langhaus/Chorraum, einschl. Kuppel;	251.746.43 €	299.578.25 €	337.025.53 €	35.15
			(gesamte Dachfläche ohne Biberschwanz, ca. 105,00 m2):			00.1020,000	50,10
			Alternative: Erneuerung Biberschwanzdeckung Langhaus/Chorraum, ausschl. Kuppel in Schiefer;				
-	ļ	<u> </u>	geschätzte Kosten: 175.556,75€ netto, 208.912,53€ brutto  (einschl. Zulage f. spezielles Biberschwanzziegelmodell - historisierend);	.ļ			

26.11.18

-							
İ							
:022	Klempnerarbeiten	Spengler	Blecharbeiten Bekrönungen (Kugeln/ Pokale) First Langhaus/Chorraum, Kuppel;	59.393,85 €	127.842,97 €	143.823,34 €	15,00
			Traufblech Kuppelspitze;				
			Kehlbleche im Übergang Hauptdach/Kuppel;				
-			Wandanschlussbleche Kirchturm;				
			Einbau von Schwitzwasserrinnen Kirchenfenster;	5.027,20 €			
			(Ein-/ Ausbau der betr. Fensterfelder Leistung Verglaserarbeiten)				
			Überarbeiten/Erneuerung Blechabdeckung Schau-/ Portalgiebel;	12.529,20 €			
			(keine Neuverblechung im Turmbereich angedacht)	12.529,20 €			
	1						
		i	Ab-/ Wiedereinbau/ Überarbeitung best. Dachrinne/ Fallleitungen;	30.480,82 €	i		
	:		(Einbau zusätzl. Standrohre u. Rinnenkessel; ausschl. Überarbeiten best. Dachrinne/ Fallrohr angedacht)		i		
023	Putz- u. Stuckarbeiten	Kirchenmaler	Reinigung Fassade (u.a. Entfernung loser Anstriche u. Putze);	16.097,00 €	19.155,43 €	21.549,86 €	2.25 %
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Putztechnische Instandsetzung;	10.037,00 €	13.133,43 €	21.545,00 €	2,20
	İ		(entspr. d. Voruntersuchungen/ Sanierungskonzept Fa. Schädel)				
031	Metallbauarbeiten	Schlosser	Überarbeitung schmiedeeiserne Türen Umfriedung;	1.164,00 €	1.385,16 €	1.558,31 €	0,16
032	Verglasungsarbeiten	Kunstglaser	Überarbeitung/ Reinigung/ Grundierung/ 2-maliger Öl-Anstrich matt Kirchenfenster;	14.637,00 €	24.819,83 €	27.922,31 €	2,91 °
	<u> </u>		(ausschl. Kirchenfenster aussen)				
	<u> </u>		Aus-/ Einbau Glasfelder für Schwitzwasserrinnen;	6.220,00 €			
	:	i i	(ausschl. Kirchenfenster aussen)	0.220,00 C			
					i		
033	: Baureinigungsarbeiten	unterschiedl, Gewerke	Zwischen-/ Schlussreinigung	1.360,00 €	1.618,40 €	1.820,70 €	0,19
034	Maler- u- Lakierarbeiten	Kirchenmalerarbeiten	Wandputz Grundierung;	23.283,50 €	27.707,37 €	31.170,79 €	3,25
			Wände 3-maliger Silikatanstrich Langhaus/Chor/Kirchturm (auf mineralischer Basis);				
			(Gesamtfläche Putz-Fassade ca. 380,00 m2 )				
			Holzteile 2-3 maliger Leinölanstrich bzw. offenporiger Lasuranstrich auf Alkydharzbasis;				
			(entspr. d. Voruntersuchungen/ Sanierungskonzept Fa. Schadel)				
			Retusche Natursteine Leistung Steinmetz;				
1				i i	- i		

00	Bauwerk - Technische Anlagen						İ
10	Starkstromanlagen	-					
44		Elektroarbeiten	Verlegearbeiten neuer Elektro-Hausanschluss;	2.120,00 €	2.522,80 €	2.838,15 €	0.30
-			(keine weiteren Leitungsverlegungen im Umfeld d. Kirche berücksichtigt)				
	5 Beleuchtungsanlagen	Elektroarbeiten	keine Maßnahmen für eine Außenbeleuchtung angedacht;	0,00€	0,00€	0,00€	0.00
			keine Maßnahmen für eine zusätzl. Beleuchtung Haupt-/ Seiteneingänge angedacht (Wandleuchten);		0,000	0,00 0	
	6 Blitzschutz- u. Erdungsanlagen	Elektroarbeiten	Äußerer Blitzschutz einschl. Fundamenterder;	10.427,50 €	12.408,73 €	13.959,82 €	1.46 %
			(Planung geht von einer Erneuerung aus)				İ
			(Erneuerung Erdungsanlage im Rahmen d. Verlegung von o. g. Elektroleitungen)				
00	Ausstattung			1			
	Ausstattung						
61	1 Allgmeine Ausstattung						
612	2 Besondere Ausstattung	Schlosser/ Vergolder	Überarbeiten Pokal Kuppel;	5.146,00 €	6.123,74 €	6.889,21 €	0.72 %
			Überarbeiten Kugel Langhaus/Chorraum;				
	Summe 200 bis 600			716.177,95 €	852.251,76 €	958.783,23 €	100.00 %
00	Baunebenkosten						
0	Architekten./ Ingenieurleistungen						
73	1 Gebäudeplanung	Architekt/ Statiker/	Alle Ingenieurleistungen einschl. Nebenkosten (ca.17 %)	121.750,25 €	144.882,80 €	162.993,15 €	
	Planung der raumbildenden Ausbauten	Gutachter etc.		İ	i		
	5 Tragwerksplanung						
736	6 Planung d. technischen Ausrüstung						
	Summe 300 bis 700					1.121.776,38 €	

## Kreuzkapelle Etwashausen, Kitzingen - Finanzierungsplan Außenrenovierung

Kostenschätzung Architekt (Stand 16.11.2018):	1.121.776,38 €		
Finanzierungsplan:			
Bayer. Landesstiftung	50.000,00 €		
Deutsche Stiftung Denkmalschutz	50.000,00 € ??		
Entschädigungsfond	300.000,00 ??		
Diözese Würzburg	370.000,00 €		
Stadt Kitzingen	150.000,00 € ??		
Eigenmittel kath. Pfründestiftung	200.000,00 €		

Stand 03.12.2018 1.120.000,00 €

Mmd p5dy M.