

Voruntersuchung Farbkonzept

Rathaus

Fassade	Fenstergewände	Eckquader
Kalkbruchstein	gelbgrüner Werksandstein	gelbgrüner Werksandstein
Reste von rötl.	I ocker Reste	mit Randschlag und
Kalkputz	OII hell	gestockten Flächen
Fassung(en) fehlen	II umbra grünl.	ab I grau unter
Kalkputz 20.Jh.	(Mineral/Disp.)	Vorbehalt
2 x hellbeige	III rotrose' Reste	II u.III umbragrünl.
zu Gewändefassungen	wohl 18./19. Jh.	bzw. IV und V dito
IV und V	IV umbragrünlich	Minerosrep. zu IV bzw. V
(Mineral).	V wie IV	Neuerliche Oberflächen- witterungen.

Gurtgesims ebenfalls gelbgrüner Werksandstein meist erneuert 20. Jh. Fassung(en) umbra-grünlich zu letzten beiden Fassadenfassungen IV und V.

Rathausgebäudeteil Nr. 13 erneuert 1976

Fassung nur zeitgleich vorhanden (Bestand)

Gebäude Kaiserstr. Nr. 17

Fassade	Fenstergewände
Kalkbruchstein	grün. Blocksandstein
ab Kunststoff- strukturputz 20.Jh.	OI hell
(70er Jahre)	I hellgrau (Öl)
ab/zu II der	OII Zementrep.
Gewände	II ockergrünl.
hellgrünl.	(Dispersion)
grau	
(Dispersion)	

Gebäude Kaiserstr. 15, Putz ab 20. Jh. 70er Jahre

Fenster der Gebäude allesamt 20. Jh., an Rathaus in braun, die der Gebäude Nr. 13 und 17 hell. Farbigekeit der künftigen neuanzufertigenden Fenster z.B. in grauweiß RAL 9002, an Rathaus evtl. auch RAL 7032 denkbar (Kieselgrau).

In der Anlage Farbkonzept für die bauliche Anlage Kaiserstr. 13, 15, 17 und Marktstr. 40 (Rathaus).



Rathausfassade (zu Marktstr. 34) u. bauliche Anlage Kaiserstr. 13, 15, 17



Rathaus Eckquaderbefund ab I grau



u. II u. III umbragrünlich



Fenstergewände Rathaus 1. OG

↑ ocker Reste ↑



Rathaus Fenstergewände bei Rund-
turm 1.06



Fassungen ab II umbragrün



Fassade Kaiserstr. 17
Gewände ab I grau





historisches Rathaus Marktstraße 3A

Kaiserstraße 13

Kaiserstraße 15

Erweiterung Rathaus Kaiserstraße 17

Kaiserstraße 19